


## 3700/3720 (Shaft/Hollow shaft)



### ■ ອຸນລັກຂະນະ:

- ສົບຄ້າຄຸນກາພເຢີມຈາກເຍອມັນ
- ເອົາຕົ່ມ Push-Pull / RS422
- ມາຕຽງໝານ IP65, ຄວາມລະເວີຍດສູງສຸດກັບ 1024 ພັລສ

### ■ ອຸນສົມບັດ

- ຂາດຕົວເລືດກຳນົດ ຈ່າຍໃນກາຣຕິດຕັ້ງ ແທມະກັນເຄື່ອງຈັກຮັນນາດເລືດ  
ທີ່ອງການທີ່ມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຈຳກັດ

<b>■ ກາຣເລືອກຮຸນ</b>	8.3700	.	X	X	X	X	.	XXXX
	Type	a	b	c	d	e		

a. ຂາດທັນແບຄຸນ, Flange

1 = with out flange attachment

A = flange adapter, mounted

c. ຂົດເອົາຕົ່ມ / ໄຟເລື່ອງ

2 = Push-Pull (ມີສັນຍານ Inverted) / 5-18 VDC

3 = Push-Pull (ໄມ້ມີສັນຍານ Inverted) / 8-30 VDC

b. ຂາດແກນ, shaft ( $\phi \times L$ )

1 =  $\phi 4 \times 12.5$  ມມ.

2 =  $\phi 8 \times 12.5$  ມມ.

3 =  $\phi 6 \times 12.5$  ມມ.

4 =  $\phi 6.35 (1/4") \times 12.5$  ມມ.

6 =  $\phi 8 \times 12.5$  ມມ.

d. ກາຣຕ່ອສາຍ

1 = ສາຍອອກແບບດອງ (1 ມ. PVC)

2 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (1 ມ. PVC)

3 = ສາຍອອກແບບດອງ (2 ມ. PVC)

4 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (2 ມ. PVC)

e. ຈຳນວນພັລສ / ຮອບ

10, 25, 50, 60, 100, 200

250, 300, 360, 400, 500

512, 600, 1000, 1024

<b>■ ກາຣເລືອກຮຸນ</b>	8.3720	.	X	X	X	X	.	XXXX
	Type	a	b	c	d	e		

a. ຂາດທັນແບຄຸນ, Flange

1 = with shot torque stop

2 = with long torque stop

5 = with stator coupling double-winged

c. ຂົດເອົາຕົ່ມ / ໄຟເລື່ອງ

2 = Push-Pull (ມີສັນຍານ Inverted) / 5-18 VDC

3 = Push-Pull (ໄມ້ມີສັນຍານ Inverted) / 8-30 VDC

4 = Push-Pull (ມີສັນຍານ Inverted) / 8-30 VDC

5 = RS422 (ມີສັນຍານ Inverted) / 8-30 VDC

6 = RS422 (ໄມ້ສັນຍານ Inverted) / 5 VDC

b. ຂາດແກນ, shaft ( $\phi \times L$ )	d. ກາຣຕ່ອສາຍ
1 = $\phi 4$ ມມ.	1 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (1 ມ. PVC)
2 = $\phi 5$ ມມ.	2 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (2 ມ. PVC)
3 = $\phi 6$ ມມ.	3 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (3 ມ. PVC)
4 = $\phi 6.35(1/4")$ ມມ.	4 = ສາຍອອກແບບງອ 90° (5 ມ. PVC)
6 = $\phi 8$ ມມ.	

e. ຈຳນວນພັລສ / ຮອບ

10, 25, 50, 60, 100, 200

250, 300, 360, 400, 500,

512, 600, 1000, 1024

### ອັປຣນໍເສຣີນສໍາຫັບຕັ້ງຮູນ 3700

ດັບປັບລິ້ງ, Coupling ແບບ bellow coupling  $\phi 19$  ມມ. ສໍາຫັບແກນ 6 ມມ.

ຈຸ່ນ 8-0000-1201-0606

### ຄຸນສົມບັດກາງເມຄານິກສ, Mechanical characteristics

ຄວາມເງື່ອສູງສຸດ	6,000 min <sup>-1</sup>	ຢ່າງຄຸນທຸກມີໃໝ່ງານ	-20 °C ລຶງ +70 °C
ທອຽດເຮີມຕັ້ນ		ວັດຖຸທີ່ໃໝ່ທຳແກນເພົາ	ສແຕນເລສ
Shaft	< 0.007 Nm	ທນແຮງກະຮະແກກ	1000 m/s <sup>2</sup> , 6 ms
Hollow shaft	< 0.001 Nm	ຕາມ EN 60068-2-27	
ແຮງກະທຳຕ່ອແກນ	ແນວດັ່ງ	ທນແຮງສັ່ນສະເໜືອນ	100 m/s <sup>2</sup> ,
ເພົາ	ແນວນອນ	ຕາມ EN 60068-2-6	55-2000 Hz
ມາດຈົງຫາກາວປຶກກັນ			
ດ້າເຈືອນ	IP65		
ໜ້າແປລນ	IP50		

### ຄຸນສົມບັດກາງໄຟຟ້າ, Electrical characteristics




ຈຳຈອເຕີພຸດ	RS422	Push-Pull	Push-Pull
ໄຟເລີ້ງ	5V	5-18 VDC	8-30 VDC
ກາຮັກໄຟ	40 mA	50 mA	50 mA
ຄວາມດີພັດສູງສຸດ	200 kHz	200 kHz	200 kHz
ກາຮັກປຶກກັນທາງໄຟຟ້າ	ມີ	ມີ	ມີ

### ກາຮັກຕ່ອສາຍໃໝ່ງານ

Signal	0V	+U <sub>B</sub>	A	¬A	B	¬B	0	¬0
Cable colour	Wh	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD

### ຂາດຕົວຮູນ 3700 Series

Dimensions shaft version



D	4	5	6	7	1/4"	8
m	3.7	4.6	5.5	6.5	5.8	7.5


■ ຂນາດຕົວ ຮຸນ 3620 Series

Dimensions hollow shaft version

Flange with torque stop short

Long torque stop version is shown dashed

- [1] Cable length 1, 2, 3 or 5 m
- [2] Slot for torque stop, 3 mm deep
- [3] Torque stop slot,  
Recommendation: Cylindrical pin DIN7, ø 4 mm



■ ຂນາດຕົວ ຮຸນ 3620 Series

Flange with stator coupling, double-winged

- [1] Cable length 1, 2, 3 or 5 mm
- Shaft : Minimum insertion depth 1.5 x D

