



## เทอร์มอมิเตอร์/ ไฮग्रอมิเตอร์ Thermometer/Hygrometer


### ดิจิตอลเทอร์มอมิเตอร์แบบหน้าปัดปรับมุมหน้าปัดได้



**DK-AD**

- เป็นดิจิตอลเทอร์มอมิเตอร์แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้สะดวกไม่ต้องหาแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกให้ยุ่งยาก
- สามารถปรับมุมของหน้าปัดได้ จึงง่ายและสะดวกกับการติดตั้งและการอ่านค่า
- จอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD อ่านค่าง่ายชัดเจน
- สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้ง °C และ °F โดยการปรับสวิตช์ด้านหลัง
- เกจยาวต่อขนาด 1/2 PT
- ขนาดก้านวัด  $\phi$  6.35 มม. ยาว 138 มม.
- สามารถปรับแต่งค่าได้ในกรณีจอแสดงผลแสดงค่าไม่ตรงกับค่าจริง
- ย่านการวัด 0 °C ถึง 100 °C

### เทอร์มอมิเตอร์ / ไฮग्रอมิเตอร์แบบแขวน



**DK-TH 221**

ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0-120 °C



**DK-THY 221**

ช่วงการวัดความชื้น 0-100% RH

- หน้าปัดกลมแบบแขวน
- ตัวสเกลเป็นตัวเลขชัดเจนอ่านง่าย
- สามารถปรับตั้งเข็มได้กรณีเข็มแสดงค่าไม่ตรงกับค่าจริง
- หน้าปัดเป็นกระจกขนาด 10 ซม. ตัวเรือนทำด้วยพลาสติกถูกออกแบบมาอย่างสวยงามกะทัดรัดน่าใช้



**DK-DW**

### เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

- เป็นเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแบบแขวน ด้านในบรรจุสารสีแห้ง และตัวเลขแบ่งสเกลมีขนาดใหญ่อ่านค่าได้ง่ายชัดเจน
- นำค่าอุณหภูมิที่อ่านได้มาดูในตาราง จะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
- ใช้หลักการทำงานแบบ กระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการวัด -20 °C ถึง 50 °C
- ตัวเรือนทำจากไม้สวยงามหรูหรา เป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องได้