



ตัวอย่าง



ถ้าต้องการตั้งค่า Preset ไว้ที่ "5" ให้ที่ขั้ววงล้อตัวเลขตัวเล็กให้เลข 5 ตรงกับเลข 0 ของวงล้อตัวเลขตัวใหญ่

การต่อสาย



ลิมิตสวิตช์ที่ทนกระแสได้ 10 A ที่ 250 VAC

เครื่องนับจำนวนรอบ
REVOLUTION COUNTER

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบกลไก แกนหมุนหมุนไป 1 รอบ ตัวเลขจะนับเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ใช้ในงานนับจำนวนรอบ เช่น การนับตลวด, คอยล์

LB-207-5, LB-207-5 (2)



LB-207-5

แกนหมุนอยู่ด้านขวามือมีปุ่มรีเซ็ตหมุนให้ตัวเลขกลับเป็น 00000 อยู่ด้านซ้ายมือ ตัวเลข 5 หลัก สีขาวบนพื้นดำ ขนาดตัวเลข 3.6 x 4.8 มม. ความเร็วในการนับสูงสุดได้ถึง 3000 รอบต่อนาที

LB-207-5 (2)

เหมือนกับ LB-207-5 ต่างกันตรงทิศทางการหมุนของแกน

