



DKV-I
ข้อต่อออกด้านล่าง

เกจวัดสุญญากาศ (Vacuum Gauge)

- คุณสมบัติทางเทคนิค
- วัดค่าสุญญากาศได้แม่นยำ
- แสดงค่า 2 สเกล คือ cmHg (เซนติเมตรปรอท) และ inHg (นิ้วปรอท) ในตัวเดียวกัน
- ตัวเรือนทำจากสแตนเลส
- เคลือบเป็นเคลือบ PT ทำจากทองเหลือง

■ วิธีการเลือกรุ่น

| รุ่น (Model) | ขนาดหน้าปัด | | ขนาดเกลียว (นิ้ว PT) | ย่านการวัด (X) | |
|----------------|-------------|------|-------------------------|----------------|------|
| | มม. | นิ้ว | | cmHg | inHg |
| DKV-I-3-3/8-76 | 75 | 3 | 3/8"PT | 0-76 | 0-30 |
| DKV-I-4-3/8-76 | 100 | 4 | 3/8"PT | 0-76 | 0-3 |



DKC-I
ข้อต่อออกด้านล่าง

เกจวัดความดันและสุญญากาศ (Compound Gauge)

- คุณสมบัติทางเทคนิค
- วัดค่าความดันและสุญญากาศได้ในตัวเดียวกัน
- แสดงค่าความดัน 2 สเกล คือ PSI และ kg/cm² และค่าสุญญากาศ 2 สเกล คือ cmHg (เซนติเมตรปรอท) และ inHg (นิ้วปรอท) ในตัวเดียวกัน
- ตัวเรือนทำจากสแตนเลส
- เคลือบเป็นเคลือบ PT ทำจากทองเหลือง

■ วิธีการเลือกรุ่น

| รุ่น (Model) | ขนาดหน้าปัด | | ขนาดเกลียว (นิ้ว PT) | ย่านการวัดความดัน | | ย่านการวัดสุญญากาศ | |
|------------------|-------------|------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| | มม. | นิ้ว | | PSI | kg/cm ² | cmHg | inHg |
| DKC-I-3-3/8-76-3 | 75 | 3 | 3/8"PT | 40 | 0-3 | 0-76 | 0-30 |
| DKC-I-3-3/8-76-5 | 75 | 3 | 3/8"PT | 70 | 0-5 | 0-76 | 0-30 |
| DKC-I-3-3/8-76-7 | 75 | 3 | 3/8"PT | 100 | 0-7 | 0-76 | 0-30 |
| DKC-I-4-3/8-76-3 | 100 | 4 | 3/8"PT | 40 | 0-3 | 0-76 | 0-30 |